

18	MOTOCICLETA DOMOTO	JUAN DOLIO	LKYXCML40F011996	2013	BANDA DE FRENOS DAÑADA.
19	MOTOCICLETA DOMOTO SMX200	LA ROMANA	LKKYCMXL4XF0011990	2015	TORNILLOS DE LA CATALINA, FALLAS ELECTRICAS. BATERIA.
20	MOTOCICLETA KEEWAY	HIGUEY	TSYYACD236236	2013	BANDA DE FRENOS DAÑADA, MANECILLAS DE FRENO Y CLOCHE DAÑADO. ARREGLO DE SISTEMA DE ENCENDIDO.
21	FOUR WHEEL HONDA 4X4	JARABACOA	19033-HP5-6000	2012	COMPUTADOR PARA FOUR WHEEL




**LIC. ALEXANDER RUIZ PIMENTEL**  
*Asimilado; P.N.*  
*Sub-Director del Departamento de Compras*

4	CAMIONETA FORD RANGER	BOCA CHICA	6FPPXXMJ2PHM50823	2018	ACEITE Y FILTROS. SUPER TANQUE DEFECTUOSO. PALANCA DE FRENOS DE EMERGENCIA NO FUNCIONA. BUMPER DELANTERO ROTO. RUIDO EN EL RODAMIENTO Y LUZ FRONTAL CON DEFECTO.
5	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	JARABACOA	3N6CD33B2ZK407451	2020	BATERIA
6	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	ZONA COLONIAL	3N6CD33B0ZK283070	2018	TURBO DAÑADO. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.
7	CAMIONETA MITSUBISHI L200	PUERTO PLATA	MMBJNKB4FD034661	2008	MICA TRASERA LADO IZQUIERDO ROTA.
8	CAMIONETA MITSUBISHI L200	BAYAHIBE	MMBJAKB409D023551	2008	PROBLEMAS EN LA MAQUINA (MOTOR).
9	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	BAVARO	3N6CD33B0ZK407299	2020	2 PIÑAS. 2 BANDA DE FRENOS. 2 CUBRE POLVO. DISCO DE FRENOS.
10	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	BAVARO	3N6CD33B3ZK383071	2018	BOMBA DE CLOCHE
11	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	OPERACIONES	3N6CD33B9ZK379387	2018	SERPENTIN DEL ACEITE DEL MOTOR.
12	MINIBUS NISSAN URVAN	UNIDAD DE OPERACIONES	JNIUC4E26Z0002553	2015	BATERIA N0.17/12
13	AUTOMOVIL KIA PICANTO	PUNTA CANA	KMABE515BDT83459	2013	PROBLEMA EN LA MAQUINA (MOTOR).
14	MOTOCICLETA YAMAHA DT- 125	PUERTO PLATA	LBPKE180XF0039146	2018	TIENE FALLOS MECANICOS, ELECTRICOS Y CLOCHE DAÑADO.
15	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125E	BOCA CHICA	LBPKE1809K0080555	2018	DERRAMA ACEITE DE LA MAQUINA. AROS DAÑADO. GUARDALODO TRASERO ROTO. FRENOS DELANTERO. ACELERADOR Y LUZ TRASERA DEFECTUOSA, CHASIS ROTO.
16	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125E	BOCA CHICA	LBPKE1806F0038933	2010	PEQUEÑO AGUJERO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE. CATALINA DELANTERA, SOLDADURA DEL EJE, FRENO DELANTERO Y TRASERO, LUCES TRASERAS Y DELANTERAS CON DEFECTOS.
17	MOTOCICLETA YAMAHA DT-125	PUERTO PLATA	LBPKE1804K0080124	2018	CILINDRO Y PISTON DAÑADO.





*Dirección central de Policía de Turismo*  
*Departamento de Compras*  
Santo Domingo

5 de mayo 2022.-

**FICHA TECNICA**

**Solicitud de Reparación y Mantenimiento de la Flotilla**  
**Vehicular pertenecientes a POLITUR**

No.	VEHICULO	ASIGNACION	NO. CHASIS	AÑO	REQUERIMIENTOS
1	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NAGUA	3N6PO73YOZH956588	2015	MICA TRASERA IZQUIERDA ROTA.
2	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	DEPTO. DE MESA	3N6CD33B2ZK383068	2018	TREN DELANTERO, AMORTIGUADORES DAÑADOS. BANDA DE FRENOS. FUGA DE ACEITE HIDRAULICO. CAMBIO ACEITE Y FILTROS.
3	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	CABEZA DE TORO	3N6CD33B7ZK383065	2018	CRISTAL DELANTERO ROTO. BOTA EL ACEITE HIDRAULICO. MICAS TRASERAS ROTAS. EL TURBO Y EL EJE DEL LADO DERECHO ESTAN DEFECTUOSO Y CREMALLERA DAÑADA

